По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которой произошел хлопок газовоздушной смеси и пострадали 5 человек, возбуждено уголовное дело



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по факту хлопка газовоздушной смеси, в результате которой пострадали 5 человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, 28 сентября 2021 года примерно в 4 часа в частном домовладении, расположенном по улице Кайтуева посёлка Новый Хушет Ленинского района города Махачкалы, сдаваемом в поднаем, в результате выполнения работ по проведению системы

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан

газоснабжения, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате произошедшего двое взрослых и трое детей, находившихся в жилище, с ожогами и травмами различной степени тяжести госпитализированы.

В настоящее время устанавливаются причина и обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели и потерпевшие, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Ход расследования уголовного дела руководителем следственного управления поставлен на особый контроль.

28 Сентября 2021

Адрес страницы: https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1613676

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан